

UVOD

Samoj izgradnji nekog objekta osim idejnog projekta prethodi niz procedura koje se tiču same izgradnje tj planiranja, kao što su npr kvalitet zemljišta za izgradnju, pristupačan teren, položaj objekta u odnosu na stranu svijeta, položaj o zoni grada u kojoj se gradi itd. Sve su to bitni elementi koji takoreći osiguravaju dobar „temelj“ za gradnju a potom i za funkciju objekta.

Sanitarno tehničke karakteristike su elementi koji se zasnivaju u toku gradnje objekta ukoliko su glavnim projektom dobro predviđeni. Ove karakteristike se tiču osvjetljenja, zagrijavanja, ventilacije, aeracije, vlažnosti terena, podova, zidova i temelja, o bezbjednosti priključaka na vodovodnu, električnu instalaciju, zvučna hidro i termoizolacija. U objektu moraju biti ispoštovani svi zdravstveno – higijenski principi kako bi isti služio svojoj svrsi i namjeni.

Predmet ovog rada biće upoznavanje sa sanitarno – tehničkim karakteristikama Dječijeg vrtića „Duško Radović“ koji se nalazi u Ugljeviku. Istraživanje je provedeno sa ciljem da se, nakon upoznavanja sa ovim karakteristikama, utvrdi da li objekat ispunjava sve uslove koji su neophodni. Upoznavanje podrazumijeva pregled objekta sa spoljne i unutrašnje strane nakon čega će se dobiti detaljan uvid u postojeće stanje.

Pretpostavka je da ovaj objekat od izuzetno velike važnosti vjerovatno ispunjava sve uslove, što će se utvrditi neposrednim pregledom. Prikupljeni podaci će se uporediti sa zakonskom regulativom koja reguliše ovu oblast te će se na taj način doći do relevantnih podataka nakon čega će biti jasno da li objekat ispunjava uslove u pogledu sanitarno – tehničkih karakteristika ili će ipak biti potreban prijedlog mjera za otklanjanje eventualnih nedostataka.

1. CILJ ISTRAŽIVANJA

Ciljevi ovog istraživanja su:

- Upoznati se sa zatečenim stanjem u pogledu sanitarno – tehničkih uslova predškolske ustanove Dječiji vrtić „Duško Radović“
- Utvrditi ispunjenost uslova sanitarno – tehničkih karakteristika ovog objekta

2.METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U radu je metodom neposredne inspekcije izvršen nalaz vezan za sanitarno-tehničke karakteristike predškolske ustanove „Duško Radović“ čiji se objekat nalazi u Ugljeviku. Nađeno stanje je upoređeno sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu predmetnu oblast, savremenim stručnim preporukama u oblasti izgradnje ove vrste ustanova, što je predstavljeno u rezultatima i diskusiji rada. Uočeni nedostaci su istaknuti, a za iste date preporuke u cilju njihovog otklanjanja.