

SADRŽAJ

POPIS SLIKA	4
POPIS TABELA	6
1. UVOD	8
1.1. Literarni pregled.....	9
1.2. Cilj diplomskog rada	13
1.3. Struktura rada	13
2. METODOLOGIJA	14
2.1. Predmet i zadaci istraživanja.....	14
2.2. Metode istraživanja	14
2.3. Terensko istraživanje	14
3. ANALIZA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTU M1 – 108 (PRIJEDOR – BANJA LUKA).....	15
3.1. Stanje bezbjednosti saobraćaja za period 2017 – 2019.....	15
3.1.1. Analiza dionice puta Prijedor – Kozarac	16
3.1.2. Analiza dionice puta Kozarac – Lamovita.....	18
3.1.3. Analiza dionice puta Lamovita – Ivanjska.....	20
3.1.4. Analiza dionice puta Ivanjska – Šargovac	22
3.1.5. Analiza dionice puta Šargovac – Derviši.....	25
3.1.6. Analiza saobraćajnih nezgoda na ukupnoj dionici puta Prijedor – Banja Luka	27
3.2. Identifikacija opasnih mjesta.....	28
3.2.1. Opasno mjesto Kozaruša.....	29
3.2.2. Opasno mjesto Kozarac	30
3.2.3. Opasno mjesto Piljagići	31
4. PROVJERA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DIONICI PUTA M1 – 108 (PRIJEDOR – BANJA LUKA).....	33
4.1. Funkcija i okruženje	34
4.2. Poprečni profil.....	35
4.3. Pružanje trase puta	36
4.4. Ukrštanja, osvjetljenje, prelazi preko željezničkih pruga	38
4.5. Sadržaj u putnom pojasu	39
4.6. Ranjivani učesnici u saobraćaju	40
4.7. Saobraćajni znakovi, oznake na kolovozu i svjetlosne oznake.....	41

4.8. Okolina pored puta	42
5. PRIJEDLOG BEZBJEDNOSNIH RJEŠENJA	46
6. ZAKLJUČAK.....	50
7. LITERATURA	51